

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-0011

施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司 天津电建新能源建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.10		检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行塔基基础施工及桩基、支架、组件、施工，防疫工作等监理部组织施工单位对现场安全、质量、防疫等进行检查。			
存在问题	现场存在以下问题： 光伏区： 1、现场施工人员未佩戴安全帽； 2、施工单位住宿区未配备灭火器； 3、施工单位住宿区未张贴防疫相关标语； 4、施工单位住宿区未进行每日测温及消毒，并未进行体温登记表及消毒记录表登记造册；			
监理措施	以上问题已下发编号为JXM13-ZHJL-012的 监理通知单，要求你单位对以上问题尽快整改回复			
检查人	贾金光 2020.04.10	施工项目部 签收人/日期	杜峰 2020.4.10	
整改情况	已整改 整改负责人：杜峰 日期：2020.4.14			
复查意见	经复检已整改。 复查人：贾金光 日期：2020.4.14			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。


2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。






扫描全能王 创建




现场施工人员未佩戴安全帽



钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）项目安全检查整改回复单

存在的问题	整改单位	整改情况描述	整改前照片	整改后照片	责任人签字
施工单位住宿区未配备灭火器	四川宝能电力工程设计有限公司	配备灭火器			杜峰
施工单位住宿区未进行每日测温及消毒，并未进行体温登记表及消毒记录表登记造册	四川宝能电力工程设计有限公司	已安排施工人員每日测温及消毒，进行体温登记表及消毒记录表登记造册			杜峰

建设单位（章）：
 项目经理：陈少华

监理单位（章）：
 专业监理工程师：贾宝华

承包单位（章）：
 项目经理：李振东