

## 监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-015

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 四川宝能电力工程设计有限公司<br>天津电建新能源建设有限公司                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020.05.08                                                                                     | 检查地点            | 项目现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 目前施工现场正在进行塔基基础施工及桩基、支架、组件、施工，防疫工作等监理部组织施工单位对现场安全、质量、防疫等进行检查。                                   |                 |                |
| 存在问题      | 现场存在以下问题：<br>光伏区：<br>1、组件成品保护不到位；<br>2、施工剩料未回收；                                                |                 |                |
| 监理措施      | 对组件加强成品保护，破损组件及时收集处理，严禁再次安装；<br>施工剩料及时回收，整齐堆放；                                                 |                 |                |
| 检查人       | 张栋 2020.5.8                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杜峰 2020.5.8    |
| 整改情况      | 已加强管理，现场问题已整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人：杜峰      日期 2020.5.11</div>              |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改。<br><div style="text-align: right;">复查人：张栋      日期 2020.6.21</div>                      |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建



编号: JXM13-ZHJL-015

成品保护不到位






施工剩料未回收



扫描全能王 创建




# 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）项目安全检查整改回复单

| 存在的问题     | 整改单位           | 整改情况描述              | 整改前照片                                                                                 | 整改后照片                                                                                 | 责任人签字 |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 施工剩余材料未回收 | 四川宝能电力工程设计有限公司 | 加强施工现场管理，回收现场材料、材料  |  |  | 杜峰    |
| 组件成品保护不到位 | 四川宝能电力工程设计有限公司 | 加强施工现场管理，加强现场组件成品保护 |   |   | 杜峰    |
|           |                |                     |                                                                                       |                                                                                       |       |

建设单位（章）



监理单位（章）



承包单位（章）

