

安全大检查记录

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号:

活动时间	2020 年 5 月 27 日
活动地点	光伏区, 升压站, 外线.
主持人: 监理单位	检查内容: 1. 疫情防控措施落实. 2. 施工用电和生活用电安全, 3. 现场材料堆放. 4. 消防安全. 5. 现场文明施工施工.
检查情况:	
一. 升压站. 1. 临时用电配电箱无漏电保护器. 施工电缆凌乱. 2. 二次舱杂物未清理. 3. 无防疫物资台账. 4. 施工现场管理人员未佩戴袖章. 二. 光伏区安装队伍. 1. T11区个别施工人員未穿救生衣; T14区部分施工人員未佩戴安全帽. 2. T11区材料堆放不整齐且无标识牌 3. 施工现场无深水警示标志 4. 施工现场部分桶、箱, 标牌倾斜、倒地.	

5. 无防疫物资台账.

6. 施工现场管理人员未佩戴袖章.

三、光伏区打桩队伍

1. T14区船式打桩机施工人员未穿救生衣,
T13区个别人员未佩戴安全帽

2. 无防疫物资台账

3. 施工现场管理人员未佩戴袖章.

四、外线






1. 无防疫物资台账.





2. 施工现场管理人员未佩戴袖章.

参加人(签字)	孙明. 黄坤勇 史光辉 地特海 邓波 周强 王孝金 焦明成
---------	----------------------------------

注 本表一式六份, 业主、监理各施工项目部各一份

影像资料

序号	问题照片	整改后
1	 升压站临时用电二级配电箱无漏电保护器	此二级配电箱已不再使用
2	 升压站二次舱杂物未清理	
3	 安装队伍T11区个别施工人员未穿救生衣	
4	 安装队伍T15区部分施工人员未佩戴安全帽	

5	 T11 区材料堆放部分凌乱	
6	 安装队伍施工现场部分标识、标牌损坏、倒地	
7	 打桩队伍 T14 区船式打桩机施工人员未穿救生衣	
8	 T13 区个别人员未佩戴安全帽	

9



T13 区现场检查