

# 监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-JCJL-007

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年07月05日	检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	11#、A3#、B1#、C区立柱焊接； 11#、A3#支架安装；17#打桩施工； 对5#集电线路电缆中间接头制作进行检查旁站；检查电缆进场，查看其合格真等质保资料； 对桩检测进行现场旁站，并做旁站记录；对现场材料吊卸安全进行检查。		
存在问题	现场巡视检查发现进场的少数管桩存在裂痕，已在现场做标记。		
整改要求	要求施工单位严禁使用不合格材料，尽快将不合格材料清理退场。加强材料进场的管理工作。		
检查人	邵中臣	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.07.05
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李康博 日期：2020年07月06日		
复查意见	符合要求。 复查人：邵中臣 日期：2020年07月06日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。