

监理检查记录表

工程名称: 蒋巷镇三河湖75MW渔光互补光伏发电项目

编号: CJZJF-AQ-JL-B-0008

施工单位	中国电建集团江西电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程咨询有限公司
检查时间	2020年07月09日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对施工现场质量、安全进行检查		
存在问题	1. 现场检查发现打桩施工过程中, 未达到施工要求违反了规范(GB50794内4.3.4-2)之规定。 2. B区安装支架过程中, 未达到施工要求违反了规范(GB50794内5.2.1-3、1)之规定。 3. 少数施工人员穿拖鞋进入施工现场未佩戴安全帽、穿反光马甲。 4. 高处施工作业未佩戴安全带; 道路两旁未安装防护围栏、设置安全警示标识牌; 施工人员宿舍未配备消防器材; 管桩吊卸周边未设置警戒标志, 存在安全隐患。 5. 近期下雨天气频繁, 施工道路积水湿滑, 要求现场施工人员需注意自身安全, 防止摔伤; 材料、设备堆放处需增加防护措施, 用防水篷布将物资进行遮盖, 防止受潮损坏。 6. 材料、设备吊卸前, 要求施工单位检查吊带、钢丝绳有无破损, 方可进行吊卸施工。		
整改要求	以上问题现要求你单位严格按照已签发的004号监理工程师通知单要求进行整改		
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	黄军 2020.7.9
整改情况	已整改完成 整改负责人: 黄军 日期: 2020年7月21日		
复查意见	经复查符合要求 复查人: 李坤 日期: 2020.07.12		

- 注: 1. 如本表为巡视检查记录, “整改要求”中应填写巡视发现的问题, “整改情况”和“复查意见”中应填写整改结果。
2. 如本表为专项检查记录, 则应填写专项检查内容。
3. 定期、专项检查时可在检查记录表后附照片。