

监理检查记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-ZL-JCJL-009

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 12 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场 11#、B 区、D 区、A3 区打桩施工、支架安装进行检查巡视; 对 5#集电线路电缆中间接头制作进行检查旁站; 检查进场的管桩尺寸、壁厚是否符合图纸规范要求, 查看其合格证等质保资料。		
存在问题	现场巡视检查发现 D 区打桩船打桩施工部分管桩高低不平, 垂直度偏差过大; A2 区立柱焊接垂直度偏差严重, 存在质量问题。		
整改要求	现场通知施工单位按照规范要求尽快落实整改, 并加强现场质量管理力度。		
检查人	邵恒士	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.07.12
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李康博 日期: 2020 年 07 月 13 日		
复查意见	符合要求。 复查人: 邵恒士 日期: 2020 年 07 月 13 日		

注 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。