

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-JCJL-011

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	四方检查验收 11# 方阵支架安装，基本符合要求，但部分需要整改； 检查进场的管桩尺寸、壁厚是否符合图纸规范要求，查看其合格证等质保资料； 巡视检查施工现场质量、安全；对管桩进场吊卸进行安全旁站。		
存在问题	现场发现靠近乡村道路管桩吊卸时未拉警戒带，增设反光堆警示标志，存在安全隐患。		
整改要求	要求施工单位停靠乡村道路管桩吊卸时增设反光堆警示，四周拉警戒线；同时运送管桩时严禁三层以上拖拉，必要时需增设轮胎，以防管桩断裂。		
检查人	邵平 大西	施工项目部 签收人/日期	李科博 2020.07.26
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：李科博 日期：2020 年 07 月 27 日		
复查意见	符合要求。 复查人：邵平 日期：2020 年 07 月 27 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。