

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-JCJL-014

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年08月09日	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>四方组织检查 96#、98#、95#、94#箱变区域管桩，查看管桩垂直度，测量管桩距离偏差度，基本符合要求；</p> <p>检查 97#-96#、95#-96#箱变、升压站区域电缆沟铺沙厚度；查看 96#-95#、94#-95#、97#-98#箱变电缆沟开挖，检查其深度、宽度，符合要求；</p> <p>测量 106#箱变接地电阻，图纸要求不大于 4Ω，设计测量电阻为 2.17Ω，符合要求；</p> <p>巡视检查现场立柱焊接、组件安装质量，检查支架进场质保资料，测量镀锌层厚度，基本符合要求；</p>		
存在问题	1、巡视安全中发现 97#方阵吊车吊钩没有保险防脱卡； 2、部分组件安装间距不直，有错位现象，垫片过薄； 3、部分立柱焊接偏位不垂直。		
整改要求	1、要求施工单位加大对项目的巡查力度，对发现安全的问题及时整改消除； 2、要求施工单位对施工人员加强技术交底，对发现的质量问题尽快整改，复验。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2020.09.09
整改情况	整改负责人： 日期：2020年 8 月 09 日		
复查意见	复查人： 日期：2020年 8 月 10 日		

注：如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。