

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-016

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 20 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 97#箱变区域支架安装质量进行检查		
存在问题	1、局部螺丝未拧紧； 2、立柱桩头焊接未满焊； 3、檩条安装不平整。		
整改要求	1、对螺丝未拧紧部位进行检查、整改； 2、要求对施工人员加强技术交底，加强焊接焊接工艺，对立柱漏焊部位进行整改； 3、对檩条安装不平整现象进行整改。		
检查人	陈渝	施工项目部 签收人/日期	李永博 2020.08.20
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李永博 日期：2020年08月20日		
复查意见	经验收，符合要求 复查人：陈渝 日期：2020年08月21日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。