

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-020

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 11 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 98#箱变区域支架安装质量进行检查		
存在问题	1、部分檩条安装不平整； 2、局部螺丝未拧紧； 3、立柱桩头焊接未满焊；		
整改要求	1、对檩条安装不平整现象进行整改。 2、对螺丝未拧紧部位进行检查、整改； 3、要求对施工人员加强技术交底，加强焊接焊接工艺，对立柱漏焊部位进行整改；		
检查人	陈河	施工项目部 签收人/日期	李博 2020.09.12
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人 李博 日期：2020 年 09 月 13 日		
复查意见	经验收符合需求 复查人：陈河 日期：2020 年 09 月 13 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。