

· 监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-044

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 21 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 87#、99#箱变区域组件安装质量进行检查； 现场巡视检查 96#箱变区域接地环网敷设施工；围栏施工； 现场检查测试 96#、97#、92#、93#、99#、101#箱变区域接地电阻，测试结果均符合要求； 巡视检查桥架安装、防火封堵、接地环网敷设、道路修整等，其施工工艺及安全防护基本符合要求。		
存在问题	检查发现部分组件表面波浪现象严重；96#箱变区域部分接地扁铁搭接长度不符合要求； 部分围栏基础基坑深度未达到设计要求。		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底；对不符合要求部位进行整改，待完成后上报监理部复验。		
检查人	朱书奇	施工项目部 签收人/日期	李康博 20.11.21
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 李康博 日期: 20 年 11 月 22 日		
复查意见	已整改 复查人: 朱书奇 日期: 2020 年 11 月 24 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。