




监理检查记录表

工程名称: 中电售电常熟车饰屋面光伏项目

编号: ZDSD-JLJZ-AQ-001

总包单位	湖南红太阳科技 新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 11 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点, 生活 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际,开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	1, 一体夹具未挂生命线上工人安全带。 2, 临时配电箱未接地。		
整改要求	1, 要求安全带立即挂上生命线, 2, 用角铁打入地下, 接好接地。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.11.11
整改情况	 整改负责人:  日期: 2020 11.11		
复查意见	 复查人:  日期: 2020.11.11		

监理检查记录表

工程名称: 中电售电常熟车饰屋面光伏项目




编号: ZDSD-JLJZ-AQ-002

总包单位	湖南红太阳科技 新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点, 生活 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	1, 现场个别工人在焊接的时候未戴安全帽, 2. 现场施工 人员在高空安装时未佩戴安全带, 3, 现场发现垃圾未清理.		
整改要求	根据现场要求立即整改		
检查人	王道芳	施工项目部 签收人/日期	薛淮 2020 10.19
整改情况	整改负责人: 薛淮 日期: 2020 10.19		
复查意见	符合要求 复查人: 王道芳 日期:		

监理检查记录表

工程名称: 中电售电常熟车饰屋面光伏项目

编号: ZDSD-JLJZ-AQ-003

总包单位	湖南红太阳科技 新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 24 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点, 生活 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	1, 吊车吊装未拉警戒绳 2. 施工人员未搭好安全带, 安全帽 3. 检查发现配电盘未接地线		
整改要求	立即整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020 10.24
整改情况	整改负责人:  日期: 2020 10.24		
复查意见	整改已完. 复查人:  日期:		

监理检查记录表

工程名称: 中电售电常熟车饰屋面光伏项目

编号: ZJ3D-JLJZ-AQ004

总包单位	湖南红太阳科技 新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 1 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点, 生活 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	1, 临时用电开关箱无门, 无防雨措施 2, 箱变周围无安全防护, 未挂安全警示标志 及时清理废料杂物垃圾,		
整改要求	加防护措施 废料分类存放		
检查人	王道芳	施工项目部 签收人/日期	薛淮 2020.11.01
整改情况	及时整改 整改负责人: 薛淮 日期: 2020.11.01		
复查意见	已整改。 复查人: 王道芳 日期: 2020.11.1		