

JXM13: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 杭州萧山机场三期航站楼及35m中庭复合利用航站楼项目 编号: 2H-JL-017

施工单位	宏鑫建设工程有限公司		监理单位	天信工程监理有限公司
检查时间	2020.12.16		检查地点	马龙山1-2号区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	现场有90-100人在安装支架及组件, 现场检查发现以下问题			
存在问题	1. 个别支架角度不统一。 2. 个别支架个别部位螺栓紧固不到位 3. 个别频率, 组件板缝不均匀。			
整改要求	1. 对个别支架进行测量, 角度统一。 2. 全面检查已安装完成的支架, 对个别部位螺栓紧固不到位的进行再次紧固。 3. 全面检查已安装完成的组件板, 做到板缝均匀。			
检查人	郭俊忠	施工项目部 签收人/日期	宏鑫建设工程有限公司 范永利, 2020.12.17	
整改情况	已于昨天完成以上区域, 以上问题整改, 请进行复查。  整改负责人: 范永利 日期 2020.12.19			
复查意见	经对以上区域进行复查, 支架组件整改后 基本符合设计及规范要求。  复查人: 郭俊忠 日期 2020.12.19			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。