

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江青浦东源镇万山乡500kV变电站内光伏发电项目 编号: ZH-JL-019

施工单位	浙江宏鑫电力工程有限公司	监理单位	三信电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.18	检查地点	马太光伏电站3号区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场自外在工作区域内低压电缆敷设施工, 对施工改造及电缆使用情况、电缆沟、电缆摆放按图纸要求进行了检查。		
存在问题	1、电缆沟局部因地下岩石, 深度不够。 2、个别部位电缆仍有重叠现象。 3、局部电缆之间摆放距离不符合设计要求。		
整改要求	1、电缆沟深度不够部分在地面之上增加砖砌电缆沟, 以保证电缆沟深度满足设计要求。 2、梳理沟内电缆, 使电缆之间距离满足设计要求。		
检查人	郭俊忠	施工项目部 签收人/日期	宏鑫电力工程有限公司 范永利 2020.12.18
整改情况	已于18日下午按要求完成在整改, 待复查。 整改负责人: 范永利 日期 2020.12.19		
复查意见	复查满足设计及规范要求 复查人: 郭俊忠 日期 2020.12.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。