

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：TLWH-ZHJL-JLJC-09

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.4	检查地点	2号备料间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量检查		
存在问题	1、混凝土浇筑后拆模较快，拆模后混凝土出现掉皮现象。 2、混凝土浇筑无专人现场监督施工作业。  		
整改要求	1、混凝土浇筑完成后，模板拆除需要申报我监理部门，待我方同意后方可拆除。 2、混凝土浇筑作业应该有专人负责监督看守，防止安全事故发生。		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	2020.11.14
整改情况	现场已安排专人监督。 混凝土已重新浇筑 整改负责人：闫鑫 日期：2020.11.4		
复查意见	已整改。 复查人：闫鑫 日期：2020.11.27		



扫描全能王 创建