

监理检查记录

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-004

施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.30	检查地点	阀门车间、焊条车间、水泵车间、试验车间、热加工二车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	阀门车间、焊条车间、水泵车间、试验车间、热加工二车间施工现场进行施工检查		
存在问题	1. 水泵屋面檩条安装缺少自攻丝，阀门屋面个别封边也未打自攻丝，水泵屋面檩条有缺少安装的情况。 2. 焊条屋面导轨与夹具未紧固现象。 3. 屋面施工后白垃圾应及时并落实到具体人员清理。 4. 并网柜电表接线完毕后需与电力公司对接是否接线正确。 5. 近期寒潮大风来袭工人做好保暖措施，另外屋面垃圾及零配件等未安装白彩钢瓦需采取加固措施，防止大风刮落造成安全隐患。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	上海修泽能源科技有限公司： 黄臣、黄中友、刘秋云 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 四川胜邦建筑工程有限公司：苑连良、徐同江	施工项目部 签收人/日期	苑连良 徐同江 2020.12.30
整改情况	已整改 整改负责人：苑连良 徐同江 日期 2020.12.30		
复查意见	已按要求整改。 复查人：张良玉 日期 2020.12.30		



扫描全能王 创建