

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-045

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 9 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部现场检查		
存在问题	1、B04/B06/B07/B12/A13/A14 光伏区箱逆变事故油池由于雨水浸泡导致开裂，扶梯基础下沉导致护栏悬空，不符合设计要求。 2、B10/B09 光伏区支架组件安装错缝现象严重、同组组件之间平整度未控制好、需整改。 3、光伏区支架、组件安装时个别施工人员未佩戴安全帽、安全绳，监理对施工人员多次提醒。 4、部分区域支架安装时发现螺帽缺少、螺丝与螺帽未拧紧，不符合设计要求。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，做好自检消缺工作，对不合格部分进行整改		
检查人	尹卫忠, 王宇东	施工项目部 签收人/日期	程突
整改情况	针对上述问题，我项目部已组织，对不合格部分进行整改。 对不合格部分，符项目经手并同项目部在全部		
复查意见	经复查，3、4 整改符合要求。 复查人：尹卫忠, 王宇东 日期：2022, 07.10		



扫描全能王 创建