


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-054

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 02 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、进入冬季，光伏区杂草需清除，存在安全隐患。 2、并网光伏区有个别部位电缆沟、接地沟未回填。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.11.02
整改情况	针对此问题，光伏区杂草已清除， 接地沟、电缆沟已在回填。		
复查意见	复查，光伏区杂草已清除，还有部分沟未回填 复查人：  日期 2022.11.05		

