



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-055

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 10 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、部分光伏区组件安装存在错缝现象，需整改。 2、汇流箱、箱逆变电缆、通讯线未挂标识牌及缺少安全警示牌。 3、汇流箱线管未封堵，箱逆变底部电缆未刷防腐涂料。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.11.10
整改情况	针对以上问题，已安排人员处理。		
复查意见	复查，现场检查问题整改，整改部分已整改，符合要求。 复查人：  日期 2022.11.13		

