

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-057

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 23 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、光伏区部分支架安装抱箍螺栓未紧固。 2、支架安装个别处缺少弹垫、平垫；且有未紧固现象。 3、围栏网片安装未拉直，存在扭曲现象，需调整。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	程家 2022.11.23
整改情况	此问题已安排人员在消除，整改。		
复查意见	复查，施工单位已安排人员在消除整改，符合规定 复查人：  日期： 2022.11.25		

