

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-060

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 11 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理、业主、运维、总包、施工单位及业主项目部人员对光伏区检查发现的问题		
存在问题	1、光伏区汇流箱直流电缆标识牌不符合要求，需更换；预制桩未喷编号。 2、箱逆变通讯柜内进光纤孔未封堵，光纤未挂标识牌；个别直流柜电缆进线口封堵不密实。 3、部分光伏区汇流箱未接地；环网接地未与支架可靠连接。 4、光伏区桩头防腐还差一道银粉漆未刷。 5、B08~B11 光伏区进场道路需按设计要求铺设砂石。 6、由于箱逆变基础预埋槽钢未校准水平，导致个别箱逆变本体与基础缝隙较大，需按规范要求处理。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需抓紧对不合格部分进行整改，对未完成项进行扫尾工作，完成后报监理项目部复查。		
检查人	尹强	施工项目部 签收人/日期	程实 2022.12.11
整改情况	箱逆变柜内封堵已完成，其余项已安排施工单位消缺，扫尾，完成后报复查。		
复查意见	箱逆变柜内封堵完成，其余项需抓紧时间消缺，扫尾，完成后报监理项目部验收。 复查人：尹强 日期 2022.12.14		

