





监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目


编号：YCGF-ZLJC-006

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 04 月 04 日	检查地点	N01-N08 输出线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	关于送出线路 N01-N08 段架线前检查验收		
存在问题	1、塔材镀锌层破损已生锈，及时涂刷防锈漆。 2、塔材接地扁铁外露过长，地脚螺栓未做防腐处理，不符合设计要求。 3、塔脚与基础间存在间隙，用铁块垫实，部分螺栓缺少防盗帽。 4、塔材缺少配件，部分螺栓缺少防盗帽或未紧固到位。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不合格的杆塔进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.4.6
整改情况	已整改		
复查意见	验收合格，符合要求。 复查人：  日期： 2021.04.08		


塔材镀锌层破损已生锈



部分螺栓缺少防盗帽



塔身与接地螺栓紧固不到位



地脚螺栓紧固不到位

