



监理检查记录表

编号: YCGF-ZLJC-007

工程名称: 宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

| | | | |
|-----------|---|-----------------|---|
| 施工单位 | 江苏伏峰电力科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2021年04月12日 | 检查地点 | N36-N46 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 线路 N36-N46 杆塔检查 | | |
| 存在问题 | 1、杆塔防盗螺丝未安装 2、部分杆塔螺丝紧固不到 3、防雷接地施工不规范, 未与杆塔紧贴, 不美观 | | |
| 整改要求 | 以上问题望施工单位加强管控, 对不合格的杆塔进行整改 | | |
| 检查人 |  王峰东 | 施工项目部 签收人/日期 |  程宝 2021.4.13 |
| 整改情况 | 已按要求整改 | | |
| 复查意见 | 复查:  王峰东 日期: 2021.04.15 | | |