

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-043

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 27 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查		
存在问题	1、B08 至 B11 箱逆变高压电缆沟开挖：有部分地方深度不满足设计要求（1 米以下）。 2、B06/B07/B08/B09/B10/B11/A11 光伏区支架组件安装有错边、组件之间间距大小不一、同组整体平整度没控制好。 3、高压电缆展放未使用滑轮，会导致电缆绝缘层磨损。 4、光伏区围栏基础施工质量较差，不符合设计要求。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。		
检查人	孙德、王学东、高长荣	施工项目部 签收人/日期	程梁 2022.06.27
整改情况	对以上问题，我项目部已组织对不合格部分进行整改，整改合格后再由监理单位复查。 对于支架组件部分，待验收结束前同后组队全面消除。		
复查意见	经复查，部分已整改符合要求。 支架组件整改部分问题体须在初验前整改报验。		
	复查人：孙德、王学东 日期：2022.06.28		

