

监理检查记录表

工程名称: 宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-ZLJC-013

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 11 日	检查地点	升压站, 光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理、总包单位、施工单位对升压站 SVG 基础压顶、电气楼框架结构及钢筋位置及地框梁绑筋检查, 光伏区桩头除锈及防腐、箱逆变集油池		
存在问题	1、SVG 基础压顶浇筑时未与预埋件持平。 2、光伏区管桩桩头除锈存在泥土及铁锈未除到位, 另外油漆有未刷到位。 3、电气楼框架浇筑后圈梁有凹陷现象。 4、箱逆变事故油池砌筑时未密封到位。 5、电气楼柱存在偏移现象。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控, 对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	张良金 严忠全 李学东	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021.7.11
整改情况	已加强对施工单位管控, 对不符合的位置进行整改		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		



扫描全能王 创建