

监理检查记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-022

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 1 日		检查地点	升压站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查			
存在问题	1、综合楼室内阴阳角平整度及厚度不达要求 2、综合楼屋面保温板敷设缝隙存在未填满 3、场内道路浇筑后出现蜂窝麻面及离析现象，整体路面不够平整 4、电气楼墙体分割线不均匀需要整改 5、A09 组件螺丝有未紧固现象			
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改			
检查人	严卫忠 王学东 张良玉	施工项目部 签收人/日期	蒋明 2021.11.2	
整改情况	针对以上问题已督促施工单位整改完成，请复查。 2021.11.3			
复查意见	经复查，基本整改完毕。 复查人：严卫忠 张良玉 日期：2021.11.04			



扫描全能王 创建