

# 监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-025

|           |                                                                                                           |                 |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 江苏伏峰电力科技有限公司                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2021 年 12 月 2 日                                                                                           | 检查地点            | 升压站、光伏区         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项            |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 监理单位对升压站及光伏区检查                                                                                            |                 |                 |
| 存在问题      | 1、升压站场内道路未找平。<br>2、高压电缆沟盖砖间距过大。<br>3、A06-A09 过路 2*240 电缆未穿 PE 管。<br>4、A09 接地存在挖断现象，要求焊接。<br>5、箱逆变防火封堵未到位。 |                 |                 |
| 整改要求      | 以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改                                                                             |                 |                 |
| 检查人       | 严卫忠<br>王学东<br>张良送                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 蒋羽<br>2021.12.2 |
| 整改情况      | 已抽堵整改<br>2021.12.3                                                                                        |                 |                 |
| 复查意见      | 经复查基本完成整改<br>复查人：严卫忠 张良送 日期：2021.12.4                                                                     |                 |                 |