

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-038

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 19 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、A13 箱逆变接地极未设置够数量 2、A13、A11 箱逆变环网接地焊接搭接面积有未够现象 3、箱逆变交接试验直流电阻测试仪故障要求测试人员进行更换 4、A12 箱逆变接地未连接 5、沿路电缆沟个别段未铺砂盖砖 6、B14 方阵有部分预制桩柱头未刷防锈漆。 7、A12 低压直流电缆沟塌方，施工方需清理 8、A04 方阵接地焊接面积未达要求，未满焊		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东	施工项目部 签收人/日期	程实 2022.5.19
整改情况	已按要求整改 2022.5.20		
复查意见	经复查基本完成整改 复查人：严卫忠 王学东 日期：2022.5.21		