

监理周检查记录表

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程
编号：003

施工单位	安徽辉能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年1月22日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本周业主、施工、设计、监理四方责任主体对本工程屋面夹具、导轨安装逆变器支架安装、桥架安装、环网接地焊接与防腐、电缆敷设、逆变器安装、并网柜安装等进行全面初检。		
存在问题	1、组件下直流电缆未绑扎； 2、部分桥架内电缆敷设较紧，需留一定的余量； 3、环网接地未固定，防腐不周和缺少接地点； 4、局部桥架转弯半径不符合要求； 5、部分逆变器安装存在遮阴现象； 6、局部安全防护措施未做； 7、现场组件下垃圾较多，需清理。		
整改要求	要求施工方严格按照施工规范和设计图纸进行整改		
检查人	业主方 施工方 设计方 监理方	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		