

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 四川浩能新能源有限公司<br>江苏华源新能源科技有限公司<br>四川省送变电建设有限责任公司                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.10.3                                                                                      | 检查地点            | 一期光伏区          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 今日巡视一期光伏区与棚架区交界处防腐涂层施工。                                                                        |                 |                |
| 存在问题      | 巡视过程中发现个别棚架防腐涂层不均匀，存在漏涂。                                                                       |                 |                |
| 整改要求      | 现场要求施工人员重新涂刷，直至达到防腐要求。                                                                         |                 |                |
| 检查人       | 陈和成                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘国权 10.3       |
| 整改情况      | 施工人员重新涂刷处理，达到防腐要求。<br>整改负责人：刘国权 日期 10.3                                                        |                 |                |
| 复查意见      | 整改合格<br>复查人：陈和成 日期 10.3                                                                        |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。