

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昇能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 10 月 23 号		检查地点	石压站综合楼、消防泵房	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	石压站综合楼、消防泵房墙体已开始砌筑、抹灰等施工。监理人员对现场施工进行巡查。				
存在问题	1. 发现综合楼墙体砌筑, 与柱交接处未设置拉墙筋。 墙体长度大于 5 米的未设置构造柱, 不符合设计、规范要求。 2. 消防水泵房外墙抹灰墙体与梁、柱交接处未挂钢丝网片, 不符合设计、规范要求。				
整改要求	要求以上问题按照设计、规范整改。				
检查人	王磊 2021.10.23		施工项目部 签收人/日期	拒签	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				