



监理检查记录表

工程名称：江苏康达纺织科技有限公司 0.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-004

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 10 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面逆变器进行检查		
存在问题	逆变器线管未压到位		
检查人	  2021.11.12		
整改要求	按图纸要求整改		




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：江苏康达纺织科技有限公司 0.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-003

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 18 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面组件进行检查		
存在问题	组件边压未压到位。		
检查人	 2021.10.20		
整改要求	按图纸要求整改		




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：江苏康达纺织科技有限公司 0.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-002

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 05 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面导轨进行检查		
存在问题			
检查人	 2021. 10.7		
整改要求			




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：江苏康达纺织科技有限公司 0.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-001

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 26 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面夹具进行检查		
存在问题	部分夹具紧固件未紧固到位。		
检查人	 2021.10.1		
整改要求	按图纸要求整改		



扫描全能王 创建