

## 监理检查记录表

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目 编号: GFLP-JLJC-002

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北省电力勘测设计院                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021 年 11 月 12 日                                                                               | 检查地点            | 22#区立柱焊接部位     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查 22#区立柱焊接质量情况。                                                                               |                 |                |
| 存在问题      | 发现个别立柱焊接焊缝不饱满, 个别焊接质量较差。                                                                       |                 |                |
| 整改要求      | 已令施工单位按规范要求整改到位。                                                                               |                 |                |
| 检查人       | 孔令才                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 吴学峰 2021.11.12 |
| 整改情况      | 已整改完成。<br>整改负责人: 吴学峰 日期: 2021 年 11 月 12 日                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 符合要求。<br>复查人: 孔令才 日期: 2021 年 11 月 12 日                                                         |                 |                |