

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 043

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 20 日	检查地点	塔基基础：4#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人、管理人员 <u>3</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	铁塔基础标高有偏差、钢筋锈蚀严重		
整改要求			
检查人	王守东	施工项目部签收人/日期	吴思祺
整改情况	已整改完成 整改负责人：吴思祺 日期：2022 年 10 月 20 日		
复查意见	复查人：王守东 日期：2022 年 10 月 20 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—048

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 13 日		检查地点	塔基基础 XLN/ #
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 13 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。				
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴思祺
整改情况	整改负责人： 日期：2022 年 11 月 13 日			
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 11 月 13 日			

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—045

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 6 日	检查地点	塔基基础：1A2-27# 钢筋。
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	施工项目部签收人/日期		吴思祺
整改情况	整改负责人：吴思祺 日期：2022 年 11 月 6 日		
复查意见	复查人：丁峰 日期：2022 年 11 月 6 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—046

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 8 日		检查地点	塔基基础：XAN1#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 10 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。				
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	王海东、		施工项目部签收人/日期	吴思祺
整改情况	整改负责人： 日期 2022 年 11 月 8 日			
复查意见	复查人：王海东、 日期 2022 年 11 月 8 日			

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—047

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 13 日	检查地点	塔基基础：X313#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 13 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	王守东	施工项目部签收人/日期	吴恩祺
整改情况	整改负责人：日期 2022 年 11 月 13 日		
复查意见	复查人：王守东 日期 2022 年 11 月 13 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—044

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 20 日	检查地点	塔基基础：4N20#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 6 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	钢筋笼保护层偏差，基础标高 0.02 误差		
整改要求			
检查人	王学东	施工项目部签收人/日期	吴思祺
整改情况	已整改完成 整改负责人：吴思祺 日期：2022 年 10 月 20 日		
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 10 月 20 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 049

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 11 月 13 日		检查地点	塔基基础：X4/V4	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 12 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	王海东		施工项目部签收人/日期	吴思祺	
整改情况	整改负责人：日期：2022 年 11 月 13 日				
复查意见	复查人：王海东 日期：2022 年 11 月 13 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—050

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 11 月 17 日		检查地点	塔基基础：XAN19# 塔基基础	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 9 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	基础钢筋笼保护层偏大				
整改要求	按图纸设计要求整改。				
检查人	王海东		施工项目部签收人/日期	吴恩祺	
整改情况	已整改。 整改负责人：吴恩祺 日期：2022 年 11 月 17 日				
复查意见	复查人：王海东 日期：2022 年 11 月 17 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—051

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022年11月17日		检查地点	塔基基础：X341#	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	塔基马蹄基础未挖到位				
整改要求	按设计图低要求整改				
检查人	王海东		施工项目部签收人/日期	吴恩祺	
整改情况	已整改 整改负责人：吴恩祺 日期：2022年11月17日				
复查意见	复查人：王海东 日期：2022年11月17日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 054

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 20 日	检查地点	塔基基础：XA1132# 铁塔
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求			
检查人	王学东	施工项目部签收人/日期	吴恩祺
整改情况	整改负责人：吴恩祺 日期：2022 年 11 月 20 日		
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 11 月 20 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—052

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 11 月 17 日		检查地点	塔基基础：4#	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	塔基基础保护层偏薄，马蹄基础未控制位。				
整改要求	按设计图纸要求整改				
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴恩祺	
整改情况	已整改 整改负责人：吴恩祺 日期：2022 年 11 月 17 日				
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 11 月 17 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—053

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 17 日	检查地点	塔基基础: 417 塔基基础钢筋模板
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	王海东	施工项目部签收人/日期	吴恩祺
整改情况	已整改 整改负责人：吴恩祺 日期：2022 年 11 月 17 日		
复查意见	复查人：王海东 日期：2022 年 11 月 17 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目




编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—55

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 4 日	检查地点	塔基基础：X4N2 钢筋模板验收
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	部分钢筋生锈，保护层不均。		
整改要求	按图设计规范要求整改。		
检查人	王海东	施工项目部签收人/日期	吴思祺 2022.12.4
整改情况	已整改完成 整改负责人：吴思祺 日期：2022年12月4日		
复查意见	复查人：王海东 日期：2022年12月4日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—64

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正街电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 15 日	检查地点	塔基基础：XA1/34+1
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>7</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☐ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☐ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☐ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☐ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☐ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☐ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☐ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☐ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☐ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☐ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☐ 。			
存在问题			
整改要求			
检查人		施工项目部签收人/日期	
整改情况	整改负责人：  日期 2022 年 12 月 15 日		
复查意见	复查人：  日期：2022 年 12 月 15 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—59

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正街电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 11 日		检查地点	塔基基础：XAN25#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。				
存在问题				
整改要求				
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴恩祺
整改情况	整改负责人：吴恩祺 日期：2022 年 12 月 11 日			
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 12 月 11 日			

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—58

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 12 月 11 日		检查地点	塔基基础：XA1123#	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题					
整改要求					
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴恩祺	
整改情况	整改负责人：吴恩祺 日期：2022 年 12 月 11 日				
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 12 月 11 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—56

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 12 月 6 日		检查地点	塔基基础：x413 钢筋模板验收	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 6 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	基础保护层不足、马蹄基础掏挖不到位				
整改要求	按图纸设计及规范整改				
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴思祺 2022.12.4	
整改情况	已整改完成 整改负责人：吴思祺 日期：2022 年 12 月 4 日				
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 12 月 6 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—57

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 12 月 8 日			检查地点	塔基基础：XAN24
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题					
整改要求					
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴思祺 2022.12.8	
整改情况	整改负责人：吴思祺 日期：2022 年 12 月 8 日				
复查意见	复查人：王学东 日期：2022 年 12 月 8 日				