

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 09 月 08 日	检查地点	塔基基础：集电线路 1 回路 1F3N1 塔基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 2 人、管理人员 2 人和施工工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	黎建光	施工项目部签收人/日期	黄少华 2023.9.8
整改情况	整改负责人：黄少华 日期：2023 年 09 月 08 日		
复查意见	复查人：黎建光 日期：2023 年 09 月 08 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 09 月 09 日	检查地点	塔基基础：集电线路 1 回路 1N32 塔基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 9 人、管理人员 2 人和施工工器具齐全 ☒； 2、劳动防护用品使用到位 ☒； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒； 4、塔基钢筋笼搭接连接符合图纸设计和规范要求 ☒； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒。			
存在问题	塔基基础钢筋笼箍筋缺少		
整改要求	已进行整改		
检查人	黎建光	施工项目部签收人/日期	黄切叶
整改情况	整改负责人：黄切叶 日期：2023 年 09 月 09 日		
复查意见	复查人：黎建光 日期：2023 年 09 月 09 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 09 月 10 日	检查地点	塔基基础：集电线路 1 回路 1N31 塔基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 9 人、管理人员 2 人和施工工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	塔基基础钢筋笼保护层不符合要求，偏小。		
整改要求	已进行整改		
检查人	黎建光	施工项目部签收人/日期	黄少华
整改情况	整改负责人：黄少华 日期：2023 年 09 月 10 日		
复查意见	复查人：黎建光 日期：2023 年 09 月 10 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

施工单位	中国电建集团湖北工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 09 月 14 日	检查地点	塔基基础：集电线路 1 回路 1F5N1 塔基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和施工工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	黎建光	施工项目部签收人/日期	黄少华
整改情况	整改负责人：黄少华 日期：2023 年 09 月 14 日		
复查意见	复查人：黎建光 日期：2023 年 09 月 14 日		