

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 46

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 31 日		检查地点	塔基基础：X1F3N9#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。				
存在问题	无			
整改要求				
检查人	王峰东		施工项目部签收人/日期	吴思祺 2022.12.31
整改情况	整改负责人：吴思祺 日期：2022 年 12 月 31 日			
复查意见	复查人：王峰东 日期：2022 年 12 月 31 日			

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 47

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 01 月 01 日	检查地点	塔基基础：X1F3V8#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求			
检查人	王学东	施工项目部签收人/日期	吴思祺 2023.1.1
整改情况	整改负责人：吴思祺 日期：2023 年 1 月 1 日		
复查意见	复查人：王学东 日期：2023 年 1 月 1 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 48

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 (月) 日		检查地点	塔基基础: X1F31/10
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员____人、管理人员____人和常用的工器具齐全 ☐ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☐ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☐ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☐ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☐ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☐ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☐ ， 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☐ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☐ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☐ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☐ 。				
存在问题	无			
整改要求				
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴思祺 2023.1.1
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日			
复查意见	复查人：王学东 日期：2023年1月1日			

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

49

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 1 月 3 日	检查地点	塔基基础：X3F14/11#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>6</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒； 2、劳动防护用品使用到位 ☒； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒。			
存在问题	无		
整改要求			
检查人	王峰东	施工项目部签收人/日期	吴恩祺 23.1.3
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人：王峰东 日期：2023 年 1 月 3 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 50

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 1 月 3 日	检查地点	塔基基础: X3F11/12
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ ； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ ； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ ； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。			
存在问题	无		
整改要求			
检查人	王学东	施工项目部签收人/日期	吴恩祺 23.1.3
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人：王学东 日期：2023 年 1 月 3 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—51

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 1 月 3 日		检查地点	塔基基础：X3F11V13#	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 7 人、管理人员 2 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	无				
整改要求					
检查人	王峰东		施工项目部签收人/日期	吴思祺 23.1.3	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	复查人：王峰东 日期 2023 年 1 月 3 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—52

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 01 月 07 日		检查地点	塔基基础：X1W29、X1F2M、X1F2N2、X1F2M5	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>8</u> 人、管理人员 <u>2</u> 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	无				
整改要求					
检查人	王学东		施工项目部签收人/日期	吴思祺	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 53

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 18 日	检查地点	塔基基础：XX1N4#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>9</u> 人、管理人员 <u>3</u> 人和常用的工器具齐全 ☒； 2、劳动防护用品使用到位 ☒； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒。			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	周飞	施工项目部签收人/日期	吴思祺 2023.02.18
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—54

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 02 月 21 日		检查地点	塔基基础：XX/M6 #	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 9 人、管理人员 3 人和常用的工器具齐全 ☒ ； 2、劳动防护用品使用到位 ☒ ； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒ ； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒ ； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒ ； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒ ； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒ ； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒ 。 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒ 。 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒ 。 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒ 。					
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	周正		施工项目部签收人/日期	吴思祺	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日				

隐蔽工程监理检查记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

编号：ZHFD—ZHJL—YBJC— 55

施工单位	中国电建集团湖北工程工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 02 月 22 日		检查地点	塔基基础：XX/M #	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： 1、现场施工人员 <u>8</u> 人、管理人员 <u>3</u> 人和常用的工器具齐全 ☒； 2、劳动防护用品使用到位 ☒； 3、钢筋尺寸型号布置安装已按照设计图纸和规范要求完成 ☒； 4、塔基钢筋笼搭接焊接连接符合图纸设计和规范要求 ☒； 5、检查高强度螺栓预埋件、定位已按照设计图纸要求完成 ☒； 6、检查塔基基础钢筋保护层符合设计图纸要求 ☒； 7、模板支撑符合混凝土承载力的要求 ☒； 8、检查基坑深度、直径尺寸、承台开挖尺寸符合图纸要求 ☒； 9、钢筋笼、模板的垂直度和水平度、标高符合要求 ☒； 10、检查基坑内无垃圾、杂物和水已清理干净 ☒； 11、隐蔽工程影像资料齐全 ☒。					
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	周 25		施工项目部签收人/日期	吴恩祺	
整改情况	 整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	 复查人： 日期： 年 月 日				