

## 监理检查记录表

工程名称:瑞能光伏科技(句容)有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JCJL-001

施工单位	四川垚州建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.18	检查地点	屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场屋面巡查发现彩钢瓦屋面进行巡查		
存在问题	彩钢瓦屋面锈蚀较为严重		
整改要求	要求施工单位对项目占用部位彩钢瓦屋面锈蚀部位进行除锈并进行防腐措施		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

## 监理检查记录表

工程名称:瑞能光伏科技(句容)有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JCJL-002

施工单位	四川垚州建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.25	检查地点	屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对光伏屋面组件安装进行检查		
存在问题	光伏组件方阵安装不整齐, 方阵间偏差较大		
整改要求	要求施工单位对方阵偏差较大的方阵进行校正		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

## 监理检查记录表

工程名称:瑞能光伏科技(句容)有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JCJL-003

施工单位	四川垚州建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.25	检查地点	屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对光伏屋面电缆桥架敷设进行检查		
存在问题	发现光伏屋面电缆桥架接线跨接线使用铜编织带		
整改要求	要求施工单位对桥架跨接需使用黄绿线接地		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		