

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	山东恒利源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 9 月 9 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站配电房外墙砖面脱落。		
存在问题	巡视发现配电房外墙砖面脱落，个别人员未及时整改。		
检查人	郭俊	施工项目部 签收人/日期	郭俊 9.9
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭俊 日期 9.9		
复查意见	整改合格 复查人：郭俊 日期 9.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。