

监理检查记录

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-002

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	2#3#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#3#车间屋顶施工现场进行施工检查		
存在问题	1、2#3#屋面均有存在导轨与夹具存在未紧固到位现象。 2、屋面施工后的垃圾应及时具体落到相应的人员清理。 3、交流电缆敷设完毕后需做绝缘电阻测试防止引发安全事故。 4、组件间接地有断开现象。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	宿迁市优祚新能源科技有限公司：覃鹏飞 常州正衡电力工程监理有限公司：贾金光 江苏苏美达电力运营有限公司：宛林杰	施工项目部 签收人/日期	2022.08.20
整改情况	已按要求整改 整改负责人：宛林杰 日期 2022.8.20		
复查意见	已整改 复查人：贾金光 日期 2022.8.20		