

监 理 检 查 记 录

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-004

施工单位	江苏苏美达电力运营有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.28	检查地点	5#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5#车间屋顶施工现场进行施工检查		
存在问题	(1) MC4 接头压线工具不符合要求 (2) 组件上随意放置施工器具 (3) 设备接地搭接长度不够两倍要求。(4) 组件搬运散料应背板黑面贴脊背 (5) 支架安装连接件时弹垫与平垫装反 (5) 个别人员未正确佩戴安全帽、安全带 (6) 逆变器接线未做热缩处理。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	宿迁市优祚新能源科技有限公司：覃鹏飞 常州正衡电力工程监理有限公司：贾金光 江苏苏美达电力运营有限公司：宛林杰	施工项目部 签收人/日期	2022.08.28
整改情况	已按要求整改 整改负责人：[Signature] 日期 2022.8.28		
复查意见	已整改， 复查人：[Signature] 日期 2022.8.28		