

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

常州正衡电力工程监
理有限公司

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 05 月 12 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区、升压站安全及质量施工情况		
存在问题	1、升压站、光伏区个别人员未戴安全帽。 2、水面支架、组件安装人员未配备救生圈、救身衣。 3、光伏区 1 区低压电缆沟内石块未清理。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王允贤	施工项目部 签收人/日期	魏树成 2023.05.12
整改情况	增加班组安全教育，立即对违章人员进行安全教育完 成事故区的佩戴安全防护，增加安全员的安全防护用品 电缆敷设前将石块清理干净，已整改完成 整改负责人：魏树成 日期：2023.05.12		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏树成 日期：2023.05.13		