

## 监理检查记录表

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-JLJC-09

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北斗由耐建筑工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.6.11                                                                                                                                                                                                                                                                          | 检查地点            | 施工区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、对现场屋面安装完成的组件进行检查<br>2、检查组件安装是否符合设计图纸要求                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |
| 存在问题      | 1、组件固定个别压块未紧固<br>2、个别压块与组件贴合不到位                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
| 整改要求      | 1、对安装完成组件进行检查并加固<br>2、压块与组件要紧密贴合，确保足够的稳定性                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2023.6.11      |
| 整改情况      | 已按要求完成整改<br><div style="text-align: right;"> <br/>                     整改负责人:  日期                 </div> |                 |                |
| 复查意见      | 已完成整改<br><div style="text-align: right;"> <br/>                     复查人:  日期                 </div>       |                 |                |