

监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHISW-005

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 06. 01	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面组件安装。		
存在问题	1. 个别组件中压块螺栓未紧固。 2. 组件下方 1*4mm ² 光伏直流电缆拖地未绑扎。		
整改要求	1. 要求组件安装中压块螺栓必须紧固。 2. 要求组件下方 1*4mm ² 光伏直流电缆不得拖地，必须绑扎。		
检查人	高珍斌	施工项目部 签收人/日期	魏巍
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 魏巍 日期:		
复查意见	经检查,已按要求整改完成。 复查人: 高珍斌 日期:		



监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-006

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 06. 06	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面组件安装。		
存在问题	1. 组件下方 1*4mm ² 光伏直流电缆拖地未绑扎。		
整改要求	1. 要求组件下方 1*4mm ² 光伏直流电缆不得拖地，必须绑扎。		
检查人	高论文斌	施工项目部 签收人/日期	张莉
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 张莉 日期:		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 高论文斌 日期:		



监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-007

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.06	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 电缆沟开挖。 2. 设备基础施工。		
存在问题	1. 场区内电缆沟个别部位有电缆。 2. 设备基础开挖后淤泥未清理。		
整改要求	1. 要求电缆沟开挖时要有人员监护。 2. 将设备基础内部淤泥全部清理。		
检查人	高琰斌	施工项目部 签收人/日期	张莉
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 张莉 日期:		
复查意见	经复查,已按要求进行整改。 复查人: 高琰斌 日期:		

