

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 033

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.13		检查地点	东郑光伏区14#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查14#方阵西区域地锚桩桩间距及保护帽施工质量情况。			
存在问题	一、有3根地锚桩的保护帽漏浇筑。 二、有两根地锚桩保护帽与钢管不居中, 分别偏离90mm、80mm。			
监理措施	一、漏浇筑的保护帽进行补浇筑。 二、偏离的保护帽重做, 浇筑前阵列桩要求拉通线调整垂直度。			
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	邵佳乐 2023.10.13	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 邵佳乐 日期 2023.10.13			
复查意见	整改符合要求。 复查人: 邵武 日期 2023.10.13			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。