

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：051

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.01	检查地点	东郑光伏区 10# 区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、验收 10# 区域光伏支架。		
存在问题	1. 6 组檩条弯曲变形。 2. 3 组后立柱斜撑安装成平角度，未起到支撑效果。 3. 多组檩条端头伸出长度均在 1.20m~1.80m，设计为 0.891m。		
监理措施	按设计要求整改，整改完成后报监理复查。		
检查人	阮斌	施工项目部 签收人/日期	王路 2023.12.03
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王路 日期 2023.12.03		
复查意见	一、第 1 项、2 项已整改，符合要求。 二、第 3 项未整改，要求继续整改。 复查人：阮斌 日期 2023.12.03		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。