

XJSSGF-B.11-011

## 检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：051

|           |                                                                                                |  |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2023.12.23                                                                                     |  | 检查地点            | 东郑光伏区 9#区域       |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 一、检查9#区域组件安装。                                                                                  |  |                 |                  |
| 存在问题      | 1. 有两组阵列的组件斜角度为22°、21°不符合设计要求，设计要求为25°±1°。                                                     |  |                 |                  |
| 监理措施      | 要求施工单位进行整改，整改完成后报监理复查。                                                                         |  |                 |                  |
| 检查人       | 王成                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王成<br>2023.12.23 |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><br>整改负责人：王成      日期 2023.12.24                                                      |  |                 |                  |
| 复查意见      | 整改符合要求      复查人：王成      日期 2023.12.24                                                          |  |                 |                  |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。