


检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：020

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 10. 11	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站现场施工情况		
存在问题	1. 钢筋与模板之间未做钢筋保护层 2. 避雷针基础竖向钢筋有漏绑现象 3. 避雷针基础底板钢筋间距实测110mm、105mm、100mm，不满足设计要求100mm。		
监理措施	要求施工单位对钢筋与模板之间添加垫块，漏绑处重新绑扎，底板钢筋间距不满足设计要求处立即整改。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	 2023/10/11
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2023/10/12		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人:  日期: 2023/10/12		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。