

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：025

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.01	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查升压站消防水池顶板、梁钢筋绑扎情况，现场安全文明施工情况。要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 消防水池顶板钢筋间距实测110mm、100mm、105mm、96mm、95mm，局部间距不符合设计要求 2. 钢筋保护层垫块过少 3. 屋顶未做安全防护措施		
监理措施	要求施工单位对局部钢筋间距不满足设计要求，保护层垫块放置不足处进行整改。水泵房屋顶女儿墙施工砌筑时做好安全防护措施。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.01
整改情况	整改负责人：  日期 2023.11.02		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：  日期 2023.11.02		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。