

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：028

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.12	检查地点	集电线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路D2、AB3、AB4基坑开挖、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 临时用电电缆铜丝裸露，存在安全隐患 2. 砌筑完成的集水井未做安全防护措施 3. 集电线路开挖完成的基坑周围未做安全防护措施		
监理措施	要求施工单位对电缆铜丝裸露处进行处理，砌筑完成的集水井周围设置安全围栏，集电线路开挖完成的基坑周围设置警戒带，基坑上方盖板埋土处理。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	王劲 2023.11.12
整改情况	整改负责人：王劲 日期 2023.11.12		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王劲 日期 2023.11.13		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。