

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：029

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.11.16	检查地点	送出线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查送出线路G9浇筑前验收、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 送出线路G9基坑主筋未按设计要求分布 2. 非施工人员随意进出施工现场 3. 北侧护坡砌筑时，施工人员未正确佩戴安全帽		
监理措施	要求施工单位按设计要求均匀排布主筋，对进出施工现场的人员进行严格管控，严禁非施工人员进入，对不遵守安全教育的施工人员重新进行安全交底。		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	 2023.11.16
整改情况	整改负责人：王劲 日期：2023.11.17		
复查意见	复查意见：已整改完成。 复查人：王劲 日期：2023.11.17		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。